

船舶事故等調査報告書

平成24年5月31日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2012函第1号	
事故等種類	浸水	
発生日時	平成24年1月4日 06時00分ごろ	
発生場所	北海道根室市納沙布岬 <sup>のきつぶ</sup> 北北東方沖 納沙布岬灯台から真方位015° 32海里付近 (概位 北緯43° 54.0′ 東経146° 01.0′)	
事故等調査の経過	平成24年1月4日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 <sup>イリーナ</sup>IRINA（ロシア連邦籍）、6,500トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 8204078（IMO番号）、PANTEX TRADING LTD（ロシア連邦）</p> <p>乗組員等に関する情報 不明</p> <p>死傷者等 なし</p> <p>損傷 不明</p>	
事故等の経過	<p>本船は、19人が乗り組み、納沙布岬北北東方沖を航行中、平成24年1月4日06時00分ごろ船内に浸水し、救助を要請した。</p> <p>本船は、浸水発生場所付近で錨泊し、乗組員全員は、付近を航行中の貨物船に救助された。</p>	
気象・海象	<p>気象：天気 晴れ、風向 西北西、風力 6、視界 不明</p> <p>海象：不明</p>	
分析	<p>乗組員等の関与</p> <p>船体・機関等の関与</p> <p>気象・海象の関与</p> <p>判明した事項の解析</p>	<p>不明</p> <p>不明</p> <p>不明</p> <p>本船は、納沙布岬北北東方沖を航行中、船内に浸水したことから、浸水発生場所付近で錨泊したものと考えられるが、乗組員等から情報を得られなかったため、浸水に至る状況を明らかにすることはできなかった。</p>
原因	<p>本事故は、夜間、本船が、納沙布岬北北東方沖を航行中、船内に浸水したため、発生したものと考えられる。</p>	