

船舶事故調査報告書

平成25年6月13日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

委員 横山 鐵男（部会長）

委員 庄司 邦昭

委員 根本 美奈

事故種類	乗組員死亡
発生日時	不明（平成25年4月13日 13時30分ごろ～15時40分ごろの間）
発生場所	不明（宮城県塩竈市寒風沢漁港～同市寒風沢島西方沖の間）
事故調査の経過	<p>平成25年4月17日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を指名した。</p> <p>原因関係者としての船長からの意見聴取は、本人が本事故で死亡したため行わなかった。</p>
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	漁船 ^{さかえ} 栄丸、0.8トン MG3-30689（漁船登録番号）、個人所有 6.28m(Lr)×1.79m×0.69m、FRP ガソリン機関（船外機）、30kW、平成元年9月1日
乗組員等に関する情報	船長 男性 73歳 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 免許登録日 昭和49年9月19日 免許証交付日 平成24年9月18日 （平成30年9月8日まで有効）
死傷者等	死亡 1人（船長）
損傷	なし
事故の経過	<p>本船は、船長が1人で乗り組み、刺し網漁のため、平成25年4月13日13時30分ごろ寒風沢漁港を出港した。</p> <p>航行中の漁船は、15時40分ごろ、寒風沢島西方沖において、本船が無人で漂流しているところを発見し、漂流していた船長を揚収した後、海上保安庁に通報した。</p> <p>船長は、塩竈市の病院に搬送されたが、17時46分ごろ死亡が確認され、死因は溺水と検案された。</p>
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 東、風力 3 海象：海上 平穏
その他の事項	船長は、発見時、救命胴衣を着用していなかった。
分析 乗組員等の関与 船体・機関等の関与	不明 不明

<p>気象・海象の関与 判明した事項の解析</p>	<p>不明</p> <p>船長の死因は、溺水であった。</p> <p>本船は、13時30分ごろ寒風沢漁港を出港したのち、15時40分ごろ、寒風沢島西方沖において、無人で漂流しているところを発見されたことから、この間において、船長が落水したものと考えられるが、落水した状況を明らかにすることはできなかった。</p> <p>船長は、落水して溺水したものと考えられるが、溺水に至った状況を明らかにすることはできなかった。</p>
<p>原因</p>	<p>本事故は、本船が寒風沢漁港を出港後、船長が落水したことにより発生したものと考えられる。</p>
<p>参考</p>	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・救命胴衣を着用すること。