

船舶事故等調査報告書

平成25年6月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2012広第160号
事故等種類	乗揚
発生日時	平成24年7月11日 07時00分ごろ
発生場所	島根県出雲市河下港 出雲市所在の十六島港北第2防波堤灯台から真方位138°1,000m付近 (概位 北緯35°27.0′ 東経132°45.3′)
事故等調査の経過	平成24年8月30日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報	
船種船名、総トン数	貨物船 第十八芳栄丸、498トン
船舶番号、船舶所有者等	134199、開生海運有限会社
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）
死傷者等	なし
損傷	左舷ビルジキール及びプロペラ翼に曲損
事故等の経過	本船は、船長ほか数人が乗り組み、ナスサンド約1,800tを積載し、河下港を航行中、平成24年7月11日07時00分ごろ浅所に乗り揚げた。
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 南、風力 2、視界 良好 海象：潮汐 高潮時
分析	
乗組員等の関与	不明
船体・機関等の関与	不明
気象・海象の関与	不明
判明した事項の解析	本船は、河下港を航行中、浅所に乗り揚げたものと考えられるが、船長から情報が十分に得られなかったため、乗揚に至った状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本事故は、本船が、河下港を航行中、浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。