

船舶事故等調査報告書

平成25年8月29日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2012那第52号
事故等種類	転覆
発生日時	平成24年11月12日（月） 12時00分ごろ
発生場所	沖縄県竹富町黒島北方沖の浅礁域 沖縄県石垣市所在の琉球観音埼灯台から真方位216° 8.4海里付近 （概位 北緯24° 15.1′ 東経124° 01.3′）
事故等調査の経過	平成24年12月14日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報	
船種船名、総トン数	プレジャーモーターボート アンチェイン、0.6トン
船舶番号、船舶所有者等	240-57580沖縄、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定
死傷者等	なし
損傷	船外機の内部に濡損
事故等の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者2人を乗せ、遊覧を終えて石垣市石垣港へ向けて黒島北方沖のリーフに囲まれた浅礁域を微速力で北東進中、リーフを乗り越えようとした際、平成24年11月12日12時00分ごろ高く立った波を受けて転覆した。 船長及び同乗者は、自力で黒島に上陸した。 本船は、来援した巡視船によって引き下ろされ、石垣市登野城漁港にえい航された。
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 3、視界 良好 海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期
その他の事項	船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していなかった。
分析	
乗組員等の関与	あり
船体・機関等の関与	なし
気象・海象の関与	あり
判明した事項の解析	本船は、黒島北方沖の浅礁域を北東進中、リーフを乗り越えようとした際、波を受けたことから、転覆したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、黒島北方沖の浅礁域を北東進中、リーフを乗り越えようとした際、波を受けたため、転覆したことにより発生したものと考えられる。
参考	今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。

	・浅礁域を航行する際、不規則に発生する波に注意すること。
--	------------------------------