

## 船舶事故調査報告書

平成27年3月19日  
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決  
 委員 庄 司 邦 昭（部会長）  
 委員 小須田 敏  
 委員 根 本 美 奈

事故種類	同乗者負傷
発生日時	平成25年7月22日 14時30分ごろ
発生場所	香川県高松市庵治港北方沖 庵治白石礁照射灯から真方位313° 1,050m付近 （概位 北緯34° 24.07′ 東経134° 06.72′）
事故調査の経過	平成25年11月7日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等 L×B×D、船質 機関、出力、進水等	水上オートバイ <sup>アールエックスティー</sup> R X T - X <sup>エックス</sup> 255RS、0.2トン <sup>アールエス</sup> 250-54341兵庫、個人所有 2.93m (Lr) × 1.16m × 0.44m、FRP ガソリン機関、174kW、平成21年8月
乗組員等に関する情報	船長 男性 39歳 特殊小型船舶操縦士 免許登録日 平成24年8月9日 免許証交付日 平成24年8月9日 （平成29年8月8日まで有効） 同乗者 女性 不詳
死傷者等	重傷 1人（同乗者）
損傷	なし
事故の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者1人を後部座席に乗せ、庵治港北方沖を遊走中、平成25年7月22日14時30分ごろ船長及び同乗者が落水した。 同乗者は、落水した際、左多発肋骨骨折を負った。 同乗者は、救急車により病院に搬送された。
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 西、風力 3、視界 良好 海象：潮汐 下げ潮の末期
その他の事項	船長及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。
分析 乗組員等の関与 船体・機関等の関与	不明 不明

<p>気象・海象等の関与 判明した事項の解析</p>	<p>不明</p> <p>本船は、庵治港北方沖を遊走中、船長及び同乗者が落水したことから、同乗者が負傷した可能性があると考えられるが、船長及び同乗者から情報が得られなかったため、落水及び負傷に至った状況を明らかにすることはできなかった。</p>
<p>原因</p>	<p>本事故は、本船が、庵治港北方沖を遊走中、船長及び同乗者が落水したため、発生した可能性があると考えられる。</p>