

船舶事故調査報告書

平成28年4月21日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	のり養殖施設損傷
発生日時	平成27年10月3日 12時25分ごろ
発生場所	兵庫県淡路市浅野漁港北西方沖 浅野港北防波堤灯台から真方位313° 2,700m付近 (概位 北緯34° 33.2′ 東経134° 53.3′)
事故の概要	ヨットノルテは、南西進中、のり養殖施設に進入して同施設が損傷した。
事故調査の経過	平成27年10月15日、調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取実施済み
事実情報	
船種船名、総トン数	ヨット NORTE、5トン未満（長さ8.5m）
船舶番号、船舶所有者等	240-37090兵庫、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、一級小型・特殊・特定
負傷者	なし
損傷	本船 なし のり養殖施設 枠ロープに擦過傷
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 西、風力 3、視界 良好 海象：波高 約0.5m
事故の経過	本船は、機関及び帆を用いて約4.0ノットの対地速力で、兵庫県淡路島西方沖を南西進した。 本船は、船長が、浅野漁港北西方沖にのり養殖施設が設置されていることを知らずに航行し、船首方150m付近に黄色のフロートを認め、北西に針路を変えて約400m航行した後、針路を戻して南西進したところ、航行不能となった。
分析	本船は、船長が、のり養殖施設が設置されていることを知らずに航行したことから、同施設に進入したものと考えられる。
原因	本事故は、船長が、のり養殖施設が設置されていることを知らずに航行したため、本船が同施設に進入したことにより発生したものと考えられる。
参考	今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。 ・ 出港前に航行予定海域の水路調査を行うこと。