

船舶事故調査報告書

平成28年5月26日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	のり養殖施設損傷
発生日時	平成27年12月13日 17時30分ごろ
発生場所	千葉県富津市富津岬南方沖 明治百年記念展望塔から真方位164° 2,500m付近 (概位 北緯35° 17.4′ 東経139° 47.6′)
事故の概要	プレジャーボートBLACK PEARLは、航行中、のり養殖施設に進入して同施設が損傷した。
事故調査の経過	平成27年12月14日、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済み
事実情報	
船種船名、総トン数	プレジャーボート BLACK PEARL、7.9トン
船舶番号、船舶所有者等	235-24780東京、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、一級小型
負傷者	なし
損傷	本船 なし のり養殖施設 のり網の破損
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北、風速 約6m/s、視界 良好 海象：海上 平穏、潮汐 高潮時 日没時刻：16時29分
事故の経過	本船は、東京都江戸川区所在のマリーナに向けて千葉県鋸南町保田漁港を出発し、富津岬南方沖を航行中、付近に設置されていたのり養殖施設に進入し、プロペラにのり網が絡んで航行不能となった。 のり養殖施設は、5月中旬～9月末までの間撤去されていた。
分析	本船は、富津岬南方沖を航行中、のり養殖施設に進入したことから、のり網が損傷したものと考えられるが、船長から情報が得られなかったため、同施設に進入するに至った状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本事故は、夜間、本船が、富津岬南方沖を航行中、のり養殖施設に進入したことにより発生したものと考えられる。
参考	今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。 ・ のり養殖施設が設置されている海域に接近しないよう、注意して航行すること。