

船舶事故調査報告書

平成28年5月26日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	乗揚
発生日時	平成27年12月27日 19時30分ごろ
発生場所	静岡県伊東市富戸漁港東方沖 富戸港南防波堤灯台から真方位129° 180m付近 (概位 北緯34° 53.7′ 東経139° 08.1′)
事故の概要	ヨットhonuは、錨泊中、岩場に乗り揚げた。 honuは、舵板に破損を生じた。
事故調査の経過	平成27年12月28日、調査を担当する主管調査官（横浜事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済み
事実情報	
船種船名、総トン数	ヨット honu、5トン未満（長さ6.68m）
船舶番号、船舶所有者等	235-10980愛知、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、二級小型・特殊・特定
負傷者	なし
損傷	舵板の破損
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北東、風速 約5m/s、視界 良好 海象：波高 約1.5～2.0m、潮汐 下げ潮の中央期
事故の経過	船長は、夜間であったため、翌日、明るくなってから航行を続けようと思い、富戸漁港東方沖で錨泊を開始した。 本船は、北東方からの風浪を受けて船体が振れ回り、岩場に乗り揚げた。
分析	本船は、富戸漁港東方沖において北東方からの風浪を受けて錨泊中、同港東方沖の岩場に乗り揚げたものと考えられるが、船長から情報が十分に得られなかったため、乗揚に至った状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本事故は、夜間、本船が、富戸漁港東方沖において北東方からの風浪を受けて錨泊中、同港東方沖の岩場に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。