

船舶事故調査報告書

平成28年6月23日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	同乗者負傷
発生日時	平成27年8月9日 13時45分ごろ
発生場所	岡山県倉敷市琴浦港南方沖 琴浦港下村東防波堤灯台から真方位116°3,390m付近 (概位 北緯34°27.4′ 東経133°52.1′)
事故の概要	水上オートバイ藤田重機丸は、遊走中、同乗者が落水して負傷した。
事故調査の経過	平成27年10月26日、調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済み
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	水上オートバイ 藤田重機丸、0.1トン 271-37007岡山、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、特殊小型 同乗者
負傷者	負傷 1人（同乗者）
損傷	なし
気象・海象	気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好 海象：波 なし
事故の経過	本船は、琴浦港南方沖を遊走中、同乗者が落水した際に負傷した。 同乗者は、本船に引き揚げられて出発した砂浜に戻り、救急車で病院に搬送された。
分析	本船は、琴浦港南方沖を遊走中、同乗者が落水した際に同乗者が負傷したのと考えられるが、船長及び同乗者から情報が得られなかったため、落水及び負傷に至った状況を明らかにすることができなかった。
原因	本事故は、琴浦港南方沖において、本船が遊走中、同乗者が落水した際に発生したのと考えられる。