

## 船舶事故調査報告書

平成29年10月18日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	火災
発生日時	平成29年5月3日 11時55分ごろ
発生場所	山口県長門市湊漁港内 長門湊港防波堤灯台から真方位175° 340m付近 (概位 北緯34° 22.7′ 東経131° 10.8′)
事故の概要	漁船濱出丸は、着岸中、火災が発生した。
事故調査の経過	平成29年5月8日、主管調査官（門司事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済
事実情報	
船種船名、総トン数	漁船 濱出丸、19トン
船舶番号、船舶所有者等	HK2-22998（漁船登録番号）、株式会社東和電機製作所
乗組員等に関する情報	船長、一級小型・特殊・特定
負傷者	なし
損傷	船員室等に焼損
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南南東、風力 3、視界 良好 海象：海上 平穏
事故の経過	<p>本船は、湊漁港の岸壁に左舷着けして陸上電源を接続した。</p> <p>船長は、便意を催して操舵室を出たところ、船尾の船員室のドアから煙が出ていることを認め、就寝中の乗組員2人を起こし、船員室の消火活動を行わせるとともに、岸壁で釣りをしていた人に携帯電話を借りて消防署へ通報した。</p> <p>本船は、乗組員に代わって消防署員による消火活動が行われ、鎮火した。</p> <p>本船は、船員室内で使用されていた2つの2口コンセント付近の焼損が激しいことが判明した。</p> <p>2つの2口コンセントには、本事故当時、電子レンジ、テレビ及び炊飯器のプラグが差し込まれていたが、いずれも使用状態ではなかった。</p>
分析	本船は、着岸中、船員室内の2口コンセント付近から出火したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、着岸中、船員室内の2口コンセント付近から出火したものと考えられる。