

船舶事故調査報告書

令和元年11月20日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	沈没
発生日時	平成31年1月26日 08時20分ごろ
発生場所	三重県鳥羽市坂手島 <sup>きかて</sup> 東方沖 丸山埼灯標から真方位016° 170m付近 (概位 北緯34° 29.5′ 東経136° 52.0′)
事故の概要	漁船 <sup>やまやす</sup> 山安丸は、航行中、機関室に浸水して沈没した。
事故調査の経過	平成31年2月6日、主管調査官（横浜事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済
事実情報	
船種船名、総トン数	漁船 山安丸、4トン
船舶番号、船舶所有者等	ME3-62695（漁船登録番号）、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、二級小型
負傷者	なし
損傷	左舷船底外板に破口、主機に濡損
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 3～4、視界 良好 海象：海上 平穏
事故の経過	本船は、船長ほか2人が乗り組み、かきを積載する目的で航行中、船長が、機関室に浸水しているのを認め、航行の継続を中断し、坂手島沖に設置されている筏 <sup>いかだ</sup> に係留した後、沈没した。 本船は、本事故後、陸揚げされ、左舷船底外板に破口が確認された。
分析	本船は、航行中、左舷船底外板に破口を生じ、機関室に浸水して沈没したものと考えられるが、船長から情報が得られなかったため、破口が生じた状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本事故は、本船が、航行中、左舷船底外板に破口を生じ、機関室に浸水して沈没したものと考えられる。