

船舶事故調査報告書

令和元年11月20日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	転覆
発生日時	平成31年4月28日 09時00分ごろ
発生場所	福岡県福津市津屋崎海岸沖 津屋崎港1号防波堤灯台から真方位143°500m付近 (概位 北緯33°46.9′ 東経130°27.6′)
事故の概要	ミニボート（船名なし）は、錨泊中、転覆した。
事故調査の経過	令和元年5月10日、主管調査官（門司事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	ミニボート（船名なし）、総トン数なし（長さ2.9m） なし、個人所有
乗組員等に関する情報	操縦者
負傷者	なし
損傷	船外機に濡損
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 西、風力 2、視界 良好 海象：海上 平穏
事故の経過	本船は、操縦者及び同乗者1人が乗り、錨泊して釣りを行っていた ところ、転覆した。 操縦者及び同乗者は、付近を航行していたヨットに救助された。 操縦者及び同乗者は、救命胴衣を着用していた。
分析	本船は、錨泊中、転覆したものと考えられるが、操縦者から情報が 得られなかったため、転覆に至った状況を明らかにすることができな かった。
原因	本事故は、本船が、錨泊中、転覆したものと考えられる。