

船舶事故調査報告書

令和元年7月24日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	乗揚
発生日時	平成30年8月4日 16時00分ごろ
発生場所	沖縄県渡嘉敷村神山島南東岸付近 神山島灯台から真方位167° 300m付近 (概位 北緯26° 15.7′ 東経127° 35.1′)
事故の概要	プレジャーボート ^{ホフイット} WHITEは、錨泊中、錨索が切断して漂流し、浅瀬に乗り揚げた。
事故調査の経過	平成30年9月5日、主管調査官（那覇事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	プレジャーボート WHITE、5トン未満（長さ7.61m） 船舶番号不詳、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、二級小型
負傷者	なし
損傷	船底外板に破口
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 3 海象：潮汐 下げ潮の末期
事故の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者4人を乗せ、推進器翼に不具合を生じて錨泊中、錨索が切断して漂流し、浅瀬に乗り揚げた。
分析	本船は、推進器翼に不具合を生じて錨泊中、錨索が切断して漂流し、浅瀬に乗り揚げたものと考えられるが、船長から情報が得られなかったため、錨索が切断した状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本事故は、本船が、推進器翼に不具合を生じて錨泊中、錨索が切断して漂流し、浅瀬に乗り揚げたものと考えられる。