

## 船舶事故調査報告書

令和3年1月27日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故種類	衝突（防波堤）
発生日時	令和2年5月24日 13時50分ごろ
発生場所	和歌山県田辺港第1区田辺港新文里西防波堤 田辺港新文里西防波堤灯台付近 （概位 北緯33°42.9′ 東経135°23.0′）
事故の概要	プレジャーボートWAKEは、航行中、防波堤に衝突した。
事故調査の経過	令和2年5月26日、主管調査官（神戸事務所）を指名 原因関係者から意見聴取実施済
事実情報	
船種船名、総トン数	プレジャーボート WAKE、2.7トン
船舶番号、船舶所有者等	240-60955岡山、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、二級小型・特殊 同乗者A
負傷者	重傷 1人（同乗者A）、軽傷 1人（船長）
損傷	本船 船首部に亀裂及び凹損を伴う破口 防波堤 なし
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 4、視界 良好 海象：不詳
事故の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、同乗者A及び同乗者3人を乗せ、ウェイクボード等を行う目的で航行中、南北方向に伸びる田辺港新文里西防波堤（以下「本件防波堤」という。）に衝突した。 本船は、自力で航行してマリーナに戻った。 本船は、船長が前額部裂創、鼻骨骨折を負い、同乗者Aが左下腿部骨折、左足靭帯損傷を負った。
分析	本船は、航行中、本件防波堤に衝突したものと考えられるが、船長から情報が得られなかったことから、衝突に至った状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本事故は、本船が、航行中、本件防波堤に衝突したものと考えられる。