

船舶事故等調査報告書

平成21年2月26日
運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008横第93号	
事故等名	油送船第八ながと丸座洲	
発生年月日時刻	平成20年8月20日15時30分ごろ	
発生場所	千葉港葛南区 旧江戸川河口	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年12月2日 横浜・地方事故調査官が海難報告書を精査し、船舶所有者から電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実		
船種・船名・総トン数	油送船 第八ながと丸 87トン	
船舶番号(IMO 番号)	133093	
船舶所有者等	個人所有	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 四級海技士(航海)	
負傷者	負傷者 なし	
損傷	なし	
事故等の経過	本船は、千葉県旧江戸川の左岸の三共油化(株)にて、オイル250KL を積載して京浜港横浜第3区の寿老橋付近の繋船場に向けて出港した。江戸川河口舞浜大橋を通過した平成20年8月20日15時30分ごろ、潮流により浅瀬に流され船底が接触した。後日、ドックに入渠した際に船底を確認したが、損傷はなかった。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与	なし
	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、事前に潮流の調査を十分に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本インシデントは、本船が事前に潮流の調査を十分に行わなかったため、潮流に流されて船底が浅所に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	