

船舶事故等調査報告書

平成21年2月26日  
 運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008横第84号	
事故等名	貨物船第一豊栄丸座洲	
発生年月日時刻	平成20年9月12日16時10分ごろ	
発生場所	京浜港川崎区第1区 多摩川大師橋上流	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年11月26日 横浜・地方事故調査官が海難報告書を精査し、船舶所有者から電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実		
船種・船名・総トン数	貨物船 第一豊栄丸 124トン	
船舶番号(IMO 番号)	130260	
船舶所有者等	株式会社糸井商会	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	負傷者 なし	
損傷	なし	
事故等の経過	本船は、千葉県木更津港にて洗砂200m <sup>3</sup> を積載し、京浜港川崎区第1区に向けて出港した。多摩川の大師橋上流付近を微速力で航行中、平成20年9月12日16時10分ごろ、船底に衝撃を感じた。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与      なし 乗組員等の関与        あり 船体・機関等の関与    なし 判明した事項の解析    本船は、適切な見張りを行わなかった可能性があると考えられる。	
原因	本インシデントは、本船が適切な見張りを行わなかったため、浅所に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	