

船舶事故等調査報告書

平成21年2月26日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008広第103号	
事故等名	貨物船氏神丸座洲	
発生年月日時刻	平成20年8月11日06時30分ごろ	
発生場所	岡山県西大寺港	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年12月1日 広島・地方事故調査官が海難報告書を精査 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実	貨物船 氏神丸 199トン	
船種・船名・総トン数	134875	
船舶番号	有限会社武田海運	
船舶所有者等		
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	負傷者 なし	
損傷	なし	
事故等の経過	本船は、山口県宇部港において、オイルコークス450トンを積載し、西大寺港に向かった。西大寺港内吉井川中流付近を船首2.8m、船尾2.8mの喫水で航行中、平成20年8月11日06時30分ごろ、突然船底部に衝撃を感じた。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、港内の浅所状況の確認を十分に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本インシデントは、本船が入港するにあたり、浅所状況の確認を十分に行わなかったため、同浅所に底触したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	