

船舶事故等調査報告書

平成21年3月26日  
運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008仙第52号	
事故等名	油送船伸正丸運航阻害	
発生年月日時刻	平成20年10月5日12時40分ごろ	
発生場所	岩手県宮古市沖合	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年1月7日 仙台・地方事故調査官が海難報告書を精査し、船舶所有会社から事故概要について電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報 船種・船名・総トン数 漁船登録番号 船舶所有者	油送船 伸正丸 1,594トン 135921 伸正海運株式会社	
乗組員等に関する情報	機関長 四級海技士(機関)	
負傷者	なし	
損傷	主機弾性継手損傷	
事故等の経過	本船は、平成20年7月に中古で購入して運航を行っていたところ、山形県酒田港を出港し、空倉のまま茨城県鹿島港へ向かう途中、平成20年10月5日12時40分ごろ、岩手県宮古市沖合において、主機の回転数が低下した。 造船所において主機メーカーが点検したところ、建造後12年間使用されていた弾性継手に亀裂が発生していた。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり あり 本船は、主機軸系の弾性継手が建造後長期間使用されていたことから経年劣化のため、亀裂が発生したものと考えられる。
原因	本インシデントは、本船が航行中、経年劣化のため、主機軸系の弾性継手が損傷したことにより発生したものと考えられる。	
その他の事項	なし	