

船舶事故等調査報告書

平成21年5月28日
運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第68号	
事故等名	漁船第八北辰丸運航不能(機関損傷)	
発生年月日時刻	平成20年9月23日08時00分ごろ	
発生場所	富山湾内	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年3月10日神戸・地方事故調査官が、船長及び本船修理会社の担当者から事故及び修理の詳細などについて口述聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	漁船 第八北辰丸 19.20トン	
船舶番号(IMO 番号)	TY2-1340(漁船登録番号)	
船舶所有者等	個人所有	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 一級小型船舶操縦士	
負傷者	なし	
損傷	主機クランクピン軸受メタル焼損	
事故等の経過	本船は、帰港中、平成20年9月23日08時00分ごろ、主機の内部から異音が生じるようになった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 主機冷却水の水量管理が十分に行われていなかったため、冷却水不足により、機関が過熱運転気味となった可能性があると考えられる。
原因	本インシデントは、主機冷却水の水量管理が十分でなかったため、本船が帰港中、冷却水の量が不足して主機が過熱し、損傷したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	