

船舶事故等調査報告書

平成21年5月28日  
運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第55号	
事故等名	貨物船信洋丸運航阻害	
発生年月日時刻	平成20年9月25日06時00分ごろ	
発生場所	兵庫県二見港内	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年3月5日神戸・地方事故調査官が、機関長から事故の詳細などについて口述聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 信洋丸 199トン	
船舶番号(IMO 番号)	132689	
船舶所有者等	個人所有	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	機関長 五級海技士(機関)	
負傷者	なし	
損傷	主機過給機のケーシングに亀裂	
事故等の経過	本船は、出港準備で主機のエアランを行った際、平成20年9月25日06時00分ごろ、過給機ケーシングの亀裂で漏洩していた冷却水が、6番シリンダの指圧器弁から噴出した。出港が1日延期され、過給機の修理が行われた。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし なし あり 主機過給機のケーシングが、経年劣化により、肉厚が衰耗して亀裂を生じたものと考えられる。
原因	本インシデントは、経年劣化による肉厚衰耗で、主機過給機のケーシングに亀裂が生じたため、主機の正常運転が阻害されたことにより発生したものと考えられる。	
その他の事項	なし	