

船舶事故等調査報告書

平成21年7月30日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第144号	
事故等種類	座洲	
発生日時	平成21年4月10日 16時10分ごろ	
発生場所	徳島県小松島港	
事故等調査の経過	平成21年5月27日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 第二陽周丸 <sup>ようしゅう</sup> 、2,012トン	
船舶番号、船舶所有者等	130974、庄山汽船有限公司	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	なし	
事故等の経過	本船は、セメント約3,000トンを積載し、船首約4.80m、船尾約5.44mの喫水で、小松島港において着岸作業中、平成21年4月10日16時10分ごろ、船底に衝撃を受けた。	
気象・海象	気象・海象は、平穏であった。	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	なし
	判明した事項の解析	本船は、着岸作業中、水深に対する確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本インシデントは、本船が着岸作業中、水深に対する確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	