

船舶事故等調査報告書

平成21年8月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第165号	
事故等種類	座洲	
発生日時	平成21年4月10日 09時00分ごろ	
発生場所	兵庫県赤穂市坂越港	
事故等調査の経過	平成21年6月10日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	油送船 ^{こうき} 幸喜丸、154トン	
船舶番号、船舶所有者等	135049、新永タンカー株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	なし	
事故等の経過	本船は、船長ほか2人が乗り組み、坂越港において揚荷役を終え、船首約0.4m、船尾約2.7mの喫水で離棧する際、突風を受け、平成21年4月10日09時00分ごろ、左舷船尾が浅所に接触した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向・風速 不明	
分析	乗組員等の関与	あり
	船体・機関等の関与	なし
	気象・海象の関与	あり
	判明した事項の解析	本船は、離棧作業中、突風を受けた際の操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本インシデントは、本船が坂越港において離棧作業中、突風を受けた際の操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	