

船舶事故等調査報告書

平成25年8月29日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2013仙第11号
事故等種類	運航不能（機関損傷）
発生日時	平成25年2月19日 03時06分ごろ
発生場所	新潟県佐渡市佐渡島南方沖 佐渡市所在の沢崎鼻灯台から真方位159°5.9海里付近 （概位 北緯37°43.8′ 東経138°14.9′）
事故等調査の経過	平成25年3月11日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	貨物船 HUA YUN 8（パナマ共和国籍）、9,276トン 8744195（IMO番号）、ZHEJIANG HUAYUN SHIPPING CO.,LTD.
乗組員等に関する情報	船長（中華人民共和国籍）、免状不詳 機関長（中華人民共和国籍）、免状不詳
死傷者等	なし
損傷	主機シリンダのピストンクラウンに損傷
事故等の経過	本船は、船長及び機関長ほか17人（全員中華人民共和国籍）が乗り組み、中華人民共和国南通港を出港し、佐渡島南方沖を北海道石狩市石狩港に向けて航行中、平成25年2月19日03時06分ごろ主機が減速して停止した。 本船は、03時23分ごろ海上保安庁に救助を要請し、来援した巡視船にえい航され、その後、船舶所有者が手配したタグボートに引き継がれ、新潟県新潟市新潟港に入港した。
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北西、風力 6、視界 良好 海象：波高 約2.5m
その他の事項	本船は、主機シリンダのピストンクラウンが損傷していた。
分析 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	不明 あり 不明 本船は、佐渡島南方沖を航行中、主機のピストンクラウンが損傷したことから、主機の運転ができなくなり、運航不能になったものと考えられるが、本船から情報が得られなかったため、主機のピストンクラウンが損傷した状況を明らかにすることはできなかった。
原因	本インシデントは、夜間、本船が、佐渡島南方沖を航行中、主機のピストンクラウンが損傷したため、主機の運転ができなくなったこと

	により発生したものと考えられる。
--	------------------