

船舶事故等調査報告書

平成26年2月27日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2013広第63号
事故等種類	安全阻害
発生日時	平成25年4月27日 13時35分ごろ
発生場所	香川県坂出市坂出港阿河浜岸壁 坂出港西防波堤灯台から真方位061°2,160m付近 (概位 北緯34°20.4' 東経133°52.2')
事故等調査の経過	平成25年4月30日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	貨物船 <small>オーシャン ビヨンド</small> OCEAN BEYOND（キリバス共和国籍）、1,598トン 8976023（IMO番号）、個人所有
乗組員等に関する情報	船長（中華人民共和国籍）、免状不詳
死傷者等	なし
損傷	本船 なし 積荷 スクラップを焼損
事故等の経過	本船は、船長ほか11人（中華人民共和国籍）が乗り組み、坂出港の阿河浜岸壁に着岸し、陸上の重機を使用してスクラップの積込み作業中、平成25年4月27日13時35分ごろ、積込み作業をしていた作業員が、貨物倉の船尾側に積み込まれたスクラップから黒煙が立ち上っているところを発見した。 本船は、乗組員等によって放水が行われるとともに、発煙したスクラップを重機で陸揚げし、14時43分ごろ陸上でスクラップの鎮火が確認された。
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 3、視界 良好 海象：潮汐 下げ潮の中央期、潮高 約225cm 本インシデント当時、香川県中讃地域に乾燥注意報が発表されていた。
その他の事項	本船は、07時15分ごろスクラップの積込み作業を開始した。 積み込まれていたスクラップは、家電製品等を破碎したものであり、発火元は特定されなかった。 本インシデントで火炎は認められておらず、発煙のみであった。 本インシデントにおいては、13時50分に消防署に通報があり、13時58分に消防署員が現地に到着したが、既に発煙は認められなかった。
分析 乗組員等の関与	不明

<p>船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析</p>	<p>なし なし 本船は、坂出港の阿河浜岸壁でスクラップの積み込み作業中、積み込まれたスクラップから発煙したことから、安全が阻害されたものと考えられるが、発火元を明らかにすることはできなかった。</p>
<p>原因</p>	<p>本インシデントは、本船が、坂出港の阿河浜岸壁でスクラップの積み込み作業中、積み込まれたスクラップから発煙したため、発生したものと考えられる。</p>