

船舶事故等調査報告書

平成27年3月26日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2014仙第102号
事故等種類	座洲
発生日時	平成26年11月20日 13時45分ごろ
発生場所	秋田県能代市米代川河口付近 能代港南防波堤灯台から真方位036°0.8海里付近 (概位 北緯40°13.45' 東経140°00.27')
事故等調査の経過	平成26年12月2日、本インシデントの調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。
事実情報	
船種船名、総トン数	プレジャーボート BOSS、5トン未満（長さ5.93m）
船舶番号、船舶所有者等	211-13631秋田、個人所有
乗組員等に関する情報	船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定
死傷者等	なし
損傷	なし
事故等の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、米代川河口付近において、船長が、船尾付近に腰を掛け、船尾方を向いて釣りをを行いながら、微速力前進で南東進中、釣れた魚を釣針から外す作業を行っていたところ、平成26年11月20日13時45分ごろ船底部を擦るようにして砂地に乗り揚げた。 船長は、自力離礁できなかつたので、地元の消防機関に通報を行った。 本船は、付近にいた地元の漁船に引き出され、自力航行して能代港の船だまりに着岸した。
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 3、視界 良好 海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の末期
その他の事項	船長は、釣果が良好であったことから、釣りに夢中になっていた。 船長は、本インシデント当時、救命胴衣を着用し、携帯電話を所持していた。 本インシデント発生場所付近は、能代市能代海水浴場から米代川河口付近に拡張する砂浜である。
分析	
乗組員等の関与	あり
船体・機関等の関与	なし
気象・海象等の関与	なし
判明した事項の解析	本船は、米代川河口付近において、釣りをしながら南東進中、船長が、船尾方を向き、釣りに意識を集中していたことから、浅瀬に接近

	<p>していることに気付かず、同河口付近に拡延する砂地に乗り揚げたものと考えられる。</p>
原因	<p>本インシデントは、本船が、米代川河口付近において、釣りをしながら南東進中、船長が、船尾方を向き、釣りに意識を集中していたため、浅瀬に接近していることに気付かず、同河口付近に拡延する砂地に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。</p>
参考	<p>今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられる。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 河口付近は、砂の堆積等により、浅所の位置が変化しやすいので、接近し過ぎないこと。 ・ 航行中は、常時、見張りを適切に行うこと。