

## 航空安全情報の提供について

- 平成23年9月22日付けで運輸安全委員会事務局は、航空局へ以下の2点の情報提供を行いました。
  - (1) APAに進入復行高度をセットしないでゴーアラウンド・スイッチを押すと、縦方向のモードがゴーアラウンド・モードに変化しない可能性がある。進入復行開始までにAPAに適切な進入復行高度をセットしておくことが重要である。
  - (2) 縦方向のモードが「設定高度を捕捉する状態」(「ALTS capture」モード)であるときに、APAの高度設定を変更すると縦方向のモードは「VS」モードに変化する。

降下中で、自動操縦装置がオンの時に、「VS」モードになると、その時の降下率を維持するよう制御し、降下を継続する。

「設定高度を捕捉する状態」の時に、APAの設定高度を変更する場合には、モードの変化に注意を払う必要がある。