

船舶事故等調査報告書

平成21年10月1日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第206号	
事故等種類	衝突	
発生日時	平成21年5月11日 04時20分ごろ	
発生場所	阪神港神戸区 神戸灯台から真方位160° 4.5海里付近	
事故等調査の経過	平成21年7月7日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報 船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	A 貨物船 LEGATO（パナマ）、37,457トン 9184938（IMO番号）、SUN FORTUNE SHIPPING B 水先船 ないかい、18トン 273-11312、内海交通株式会社	
乗組員等に関する情報	A 船長、不詳 B 船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	A なし B 甲板及び外板が凹損	
事故等の経過	B船は、船長ほか1人及び水先人1人が乗船し、阪神港神戸区沖で停泊中のA船に水先人を乗船させるために接近中、視界不良となり、平成21年5月11日04時20分ごろ、目測を誤ってA船に接触した。	
気象・海象	気象：天気 霧、風向 西南西、風速 約1.4m/s、視程 数百m 海象：潮汐 上げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり B船は、停泊中のA船に接近中に視界不良となった際、レーダーによる適切な見張りを行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、阪神港神戸区においてA船が停泊中、B船がA船に接近中、視界不良となった際、B船がレーダーによる適切な見張りを行わなかったため、目測を誤ってA船に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	