

船舶事故等調査報告書

平成21年10月1日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第192号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年5月11日 07時30分ごろ	
発生場所	阪神港神戸区	
事故等調査の経過	平成21年7月3日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 第十五福^{ふくじん}神丸、463トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 131838、福神海運建設株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	推進器翼に曲損	
事故等の経過	本船は、船長ほか2人が乗り組み、海砂約1,500トンを積載し、船首約3.6m、船尾約4.8mの喫水で、阪神港神戸区を航行中、平成21年5月11日07時30分ごろ、同区の揚地付近において乗り揚げた。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、水深が浅い航路を航行する際の操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が阪神港神戸区において、水深が浅い航路を航行中、操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	