

船舶事故等調査報告書

平成21年10月1日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009仙第64号	
事故等種類	施設損傷（定置網）	
発生日時	平成21年4月29日（水） 11時20分ごろ	
発生場所	新潟県村上市岩船港第2西防波堤灯台から真方位015° 3.5海里付近 （概位 北緯38° 14′ 東経139° 26′）	
事故等調査の経過	平成21年6月5日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙台事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	モーターボート ドラえもん号、長さ7.14m	
船舶番号、船舶所有者等	211-12287新潟、株式会社ピーアール・アド	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	なし 定置網に絡網	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗船し、機関整備後の試運転中、波が発生してきたことから岸寄りを新潟県胎内市の荒川マリーナに向け帰航中、平成21年4月29日11時20分ごろ、新潟県漁業協同組合岩船支所所属の定置網に進入して絡網した。 絡網の結果、運航不能となり、定置網を切断し脱出した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 西、風速 約4～5m/s、視界 良好 海象：潮汐 上げ潮の初期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、航行予定海域における定置網設置状況等を確認しておくなど、航行に必要な情報を収集していなかったものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、岩船港第2西防波堤灯台北北東方沖を航行中、航行予定海域における定置網設置状況等を確認しておくなど、航行に必要な情報を収集していなかったため、定置網に進入して絡網したことにより発生したものと考えられる。	