

船舶事故等調査報告書

平成21年10月1日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第212号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年6月22日 17時55分ごろ	
発生場所	阪神港堺泉北区	
事故等調査の経過	平成21年7月14日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 旅客船 ニューあかし、14,988トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 129274、阪九フェリー株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、二級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船体右舷船尾付近擦過傷 岸壁上部車止め損傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか15人が乗り組み、阪神港堺泉北区助松岸壁付近において、空船で揚錨しながら主機、舵、船首及び船尾スラスタを使用して離岸作業中、平成21年6月22日17時55分ごろ、船体右舷船尾付近が岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天候 曇り、風向 西南西、風力 5、視界 良好	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、揚錨しながら主機、舵、船首及び船尾スラスタを使用して離岸作業中、強風に圧流された可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が阪神港堺泉北区助松岸壁付近において離岸作業中、強風に圧流されたため、岸壁に衝突した可能性があると考えられる。	