

船舶事故等調査報告書

平成21年10月1日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第19号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年4月9日 08時00分ごろ	
発生場所	鹿児島県龍郷町の棧橋付近	
事故等調査の経過	平成21年4月3日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 しんみなみ丸、698トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 132119、日新汽船株式会社</p>	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底に擦過傷	
事故等の経過	<p>本船は、船長ほか6人が乗り組み、アスファルト約1,000トンを積載して船首約2.20m、船尾約3.75mの喫水で、龍郷町の棧橋に着棧作業中、GPSの表示のみを見て左回頭中、平成21年4月9日08時00分ごろ、浅瀬に乗り揚げた。</p> <p>自力で離礁し船体各部を点検したところ異常を認めず、航行を再開した。</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>なし</p> <p>本船は、着棧する際、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。</p> <p>船長は、GPSの表示のみを見て左回頭中、GPSの等深線表示を見誤った可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が龍郷町の棧橋に着棧する際、操船を適切に行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	