

船舶事故等調査報告書

平成21年10月29日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2008那第32号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成20年12月21日 03時00分ごろ	
発生場所	鹿児島県和泊町 玉城二等三角点から真方位059°4, 250m付近 (概位 北緯27°24.1′ 東経128°40.4′)	
事故等調査の経過	平成20年12月25日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	漁船 ^{なつよ} 那津代丸、2.93トン	
船舶番号、船舶所有者等	KG3-35593（漁船登録番号）、個人	
乗組員等に関する情報	船長、二級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	推進器翼及び舵曲損、右舷船底に破口を伴う擦過傷	
事故等の経過	本船は、船長が単独で乗り組み、和泊港に向け、約6ノットの速力で自動操舵により帰航中、船長が居眠りに陥り、平成21年12月21日03時00分ごろ、和泊港北東沖において、乗り揚げた。 本船は、えい航され、和泊港に帰港した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 南南東、風力 2、視界 良好 海象：波高 約1m	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 船長は、航行中、いすに座り後ろにもたれているうちに、居眠りに陥ったものと考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が和泊港北東沖を航行中、船長が居眠りに陥ったため、乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	