

船舶事故等調査報告書

平成21年10月29日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

| | | |
|-------------|---|----|
| 事故等番号 | 2008広第36号 | |
| 事故等種類 | 乗揚 | |
| 発生日時 | 平成20年5月6日（火） 02時33分ごろ | |
| 発生場所 | 山口県周防大島町大水無瀬島232m頂から真方位198° 2,580m 付近（概位 北緯33° 47.0′ 東経132° 23.2′） | |
| 事故等調査の経過 | 平成20年10月17日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取手続を行った。 | |
| 事実情報 | | |
| 船種船名、総トン数 | モーターボート ^{ひろはっせい} 広八世、長さ8.05m | |
| 船舶番号、船舶所有者等 | 273-5154 広島、個人所有 | |
| 乗組員等に関する情報 | 船長、二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 | |
| 死傷者等 | なし | |
| 損傷 | 船底に破口、プロペラ軸及び同翼を曲損 | |
| 事故等の経過 | 本船は、船長が、知人3人とともに乗船し、船長が操船して航行中、平成20年5月6日02時33分ごろ、浅所に乗り揚げた。 | |
| 気象・海象 | 気象：不明 海象：不明 | |
| 分析 | 乗組員等の関与 | 不明 |
| | 船体・機関等の関与 | 不明 |
| | 気象・海象の関与 | 不明 |
| | 判明した事項の解析 | なし |
| 原因 | 本事故は、夜間、小水無瀬島北方沖を航行中、浅所に乗り揚げたと考えられるが、その原因を明らかにすることができなかった。 | |