

船舶事故等調査報告書

平成21年10月29日

運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2008広第124号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成20年10月3日 16時35分ごろ	
発生場所	島根県江津港 (概位 北緯35°02.2' 東経132°14.0')	
事故等調査の経過	平成20年10月1日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）ほか1人の地方事故調査官を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	貨物船 ふくよし丸、199トン	
船舶番号、船舶所有者等	134512、個人所有	
乗組員等に関する情報	船長 四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底部擦過傷、プロペラ先端部曲損	
事故等の経過	本船は、江津港で瓦パレット約500トンを積載して、船首約2.2m、船尾約3.6mの喫水で、江津港内を航行中、平成20年10月3日16時35分ごろ、船底部が浅所に乗り揚げて船底部を擦過した。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 1、視界 良好	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、入港経験がなく、海図に詳細な水深の記載のない江津港を出港する際、荷主、港湾関係者等に入出港針路上の水深について問い合わせるなどの調査をしていなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が江津港内で出港作業中、同港内の水路調査を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	