

船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009那第56号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年5月1日 08時17分ごろ	
発生場所	沖縄県竹富町船浮港 (概位 北緯24°20.2′ 東経123°43.8′)	
事故等調査の経過	平成21年7月6日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	旅客船 ニューふなうき、17トン	
船舶番号、船舶所有者等	293-38325 沖縄、有限会社船浮海運	
乗組員等に関する情報	船長、一級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	船尾船底擦過傷	
事故等の経過	本船は、船長が1人で乗り組み、旅客2人を乗せ、船浮港の浮き桟橋を離れ、微速力で後進しながら回頭中、平成21年5月1日08時17分ごろ、浅瀬に乗り揚げた。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、後進しながら回頭中、船長が船尾方向を確認しなかったため、浅瀬に向け航行して乗り揚げたものと考えられる。
原因	本事故は、本船が船浮港において後進しながら回頭中、船尾方向を確認しなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	