

船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第260号	
事故等種類	衝突（岸壁）	
発生日時	平成21年5月28日 08時00分ごろ	
発生場所	阪神港堺泉北第5区	
事故等調査の経過	平成21年9月1日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	<p>船種船名、総トン数 貨物船 第一くろしお、199トン</p> <p>船舶番号、船舶所有者等 134716、有限会社錦江海運</p>	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	右舷船尾に擦過傷	
事故等の経過	本船は、船長ほか2人が乗り組み、阪神港堺泉北第5区の汐見ふ頭第6号岸壁において着岸作業中、平成21年5月28日08時00分ごろ、右舷船尾が岸壁に接触した。	
気象・海象	<p>気象：天気 曇り、風向 東北東、風力 3</p> <p>海象：潮汐 上げ潮の末期</p>	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	<p>あり</p> <p>なし</p> <p>あり</p> <p>本船は、阪神港堺泉北第5区において、強風時に着岸する際の操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。</p>
原因	本事故は、本船が阪神港堺泉北第5区において、強風時に着岸する際、操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	