

船舶事故等調査報告書

平成21年11月26日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009神第257号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年8月8日（土） 20時40分ごろ	
発生場所	和歌山県白浜町 番所鼻灯台から真方位73° 2,500m付近	
事故等調査の経過	平成21年8月31日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数	モーターボート いずみ丸、2.2トン	
船舶番号、船舶所有者等	252-25386和歌山、釜阪住宅株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、二級小型船舶操縦士	
死傷者等	なし	
損傷	左舷船底外板に擦過傷、船倉の水抜き口外周部にき裂	
事故等の経過	本船は、船長ほか1人が乗り組み、和歌山県田辺港第3区小丸島付近で夜釣りを行って帰航しようとしたところ、平成21年8月8日20時40分ごろ、浅所に乗り揚げた。	
気象・海象	気象：天気 晴れ、風向 南南東～東、風速 約1.0m/s、視界 良好 海象：うねり なし、波高 なし、潮汐 下げ潮の初期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、夜間、浅所が多い釣り場から帰航中、船長が針路の選定を適切に行わず、番所鼻灯台東方沖の浅所に向首して航行し、同浅所に乗り揚げたものと考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が番所鼻灯台東方沖を帰航中、針路の選定を適切に行わなかったため、浅所に向首して航行し、同浅所に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。	