

船舶事故等調査報告書

平成21年1月29日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008広第70号	
事故等名	巡視艇あしかぜ のり養殖施設損傷	
発生年月日時刻	平成20年11月18日 14時05分ごろ	
発生場所	走港唐船2号防波堤灯台から真方位132° 約1,530m	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年11月20日 広島・地方事故調査官がのり養殖施設所有者に 損傷状況について電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実		
船種・船名・総トン数	巡視艇あしかぜ 24トン	
船舶番号	134340	
船舶所有者等	国土交通省海上保安庁	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 四級海技士(航海)	
負傷者	負傷者 なし	
損傷	なし	
	のり養殖施設 施設外縁に張られたロープ1本を擦過	
事故等の経過	本船は、廃棄物不法投棄監視パトロールのため、福山海上保安署専用棧橋を発し、走島東方海域をパトロール中、平成20年11月18日14時05分ごろ、のり養殖施設のロープに接触した。 当時、天候は晴れで、風力4の北西風が吹いていた。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、船位の確認を十分に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が船位の確認を十分に行わなかったため、のり養殖施設に接近していることに気付かず、同施設に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	