

船舶事故等調査報告書

平成21年2月26日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008広第113号	
事故等名	貨物船日和丸乗揚	
発生年月日時刻	平成20年8月17日06時50分ごろ	
発生場所	山口県徳山下松港	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年12月5日 広島・地方事故調査官が海難報告書を精査し、船舶所有者に損傷状況について電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実 船種・船名・総トン数 船舶番号 船舶所有者等	貨物船 日和丸 497トン 140303 朝日海運株式会社	
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 四級海技士(航海)	
負傷者	負傷者 なし	
損傷	プロペラ先端曲損	
事故等の経過	本船は、横浜港を出港し、山口県徳山下松港で着岸中、平成20年8月17日06時50分ごろ、浅瀬に船底が接触した。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、航海計画に基づく航海海域の水路調査を十分に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が水路調査を十分に行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	