

船舶事故等調査報告書

平成21年2月26日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008広第86号	
事故等名	漁船第一由航丸養殖施設損傷	
発生年月日時刻	平成20年10月1日12時00分ごろ	
発生場所	愛媛県宇和島市日振島沖	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年11月27日 広島・地方事故調査官が海難報告書を精査し、船長に損傷状況について電話聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実	漁船 第一由航丸 188トン	
船種・船名・総トン数	118503	
船舶番号	個人所有	
船舶所有者等		
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	負傷者なし	
損傷	なし 養殖施設外枠部分に損傷	
事故等の経過	本船は、愛媛県宇和島市戸島を出港し、愛媛県宇和島市日振島沖で活魚積み込みのため養殖施設に接舷中、平成20年10月1日12時00分ごろ、養殖施設に接触した。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、養殖施設に接舷する際、クラッチ操作を誤り過大な速度としたため、同施設を損傷した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が操船を適切に行わなかったため、養殖施設に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	