

船舶事故等調査報告書

平成21年2月26日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008広第83号	
事故等名	漁船第三十一住宝丸養殖施設損傷	
発生年月日時刻	平成20年10月12日09時00分ごろ	
発生場所	愛媛県宇和島市田之浜沖合	
事故等調査の経過	調査の概要:平成20年11月27日 広島・地方事故調査官が海難報告書等を精査 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
認定した事実	漁船 第三十一住宝丸 322トン	
船種・船名・総トン数	129034	
船舶番号	住宝丸活魚運搬株式会社	
船舶所有者等		
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 四級海技士(航海)	
負傷者	負傷者なし	
損傷	なし	
	養殖施設内の網に破損	
事故等の経過	本船は、愛媛県田之浜沖の養殖施設内で鮮魚を積み込み、出航する際、平成20年10月12日09時00分ごろ、推進器が養殖施設内の網に接触し、同網を破損した。	
事実を認定した理由	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、推進器付近の養殖施設状況を十分に確かめなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が推進器付近の養殖施設状況を十分に確かめなかったため、養殖施設内の網に接触したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	