

## 船舶事故等調査報告書

平成21年4月23日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第33号	
事故等名	貨物船第六十八芳茂丸乗揚	
発生年月日時刻	平成20年12月23日08時30分ごろ	
発生場所	兵庫県姫路港 網干沖埋立作業現場	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年2月3日 神戸・地方事故調査官が海難報告書を入手 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報	船種・船名・総トン数 貨物船 芳茂丸 499トン 船舶番号 134173 船舶所有者等 日本機動建設株式会社	
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 四級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	推進器翼が曲損	
事故等の経過	本船は、揚荷役のため兵庫県姫路港網干沖埋立作業現場に到着し、機関を微速力前進として係留作業中、平成20年12月23日08時30分ごろ、浅所に推進器が接触した。 気象・海象は平穏で、潮候は上げ潮の末期であった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、水深の確認を十分に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が係留作業中、水深の確認を十分に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	