

船舶事故等調査報告書

平成21年4月23日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009那第10号	
事故等名	貨物船第三南海丸衝突(岸壁)	
発生年月日時刻	平成21年1月14日06時30分ごろ	
発生場所	鹿児島県名瀬港	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年2月16日 那覇・地方事故調査官が海難報告書を入手 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報	船種・船名・総トン数 貨物船 第三南海丸 1,505トン 船舶番号 134533 船舶所有者等 共同フェリー運輸有限会社	
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 二級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	右舷船尾外板に損傷	
事故等の経過	本船は、乗組員9人が乗り組み、車輛3台、コンテナ及び雑貨等約450トンを積載して、鹿児島県鹿児島港を出港し、鹿児島県名瀬港で接岸作業中、突然、大波及び風力4の北西の風を受けて圧流され、平成21年1月14日06時30分ごろ、岸壁と接触した。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり あり なし 本船は、接岸作業時の操船を適切に行わなかったものと考えられる。
原因	本事故は、本船が接岸作業中、操船を適切に行わなかったため、岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。	
その他の事項	なし	