

船舶事故等調査報告書

平成21年5月28日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第48号	
事故等名	貨物船四万十丸乗揚	
発生年月日時刻	平成20年6月21日09時20分ごろ	
発生場所	高知県中村市下田港	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年2月4日神戸・地方事故調査官が海難報告書を入手し、2月19日船長から損傷状況を口述聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 四万十丸 498トン	
船舶番号	133967	
船舶所有者等	個人所有	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 三級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船底に凹損	
事故等の経過	本船は、海砂約1,500トンを積載し、四万十川河口に位置する高知県中村市下田港の航路へ進入したが、四万十川の流れにより左方へ圧流されて浅所に接近し、平成20年6月21日09時20分ごろ、船底付近に衝撃を受けた。 当時の天候は曇りで、風はなく、潮候は下げ潮の中央期であった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり あり なし 本船は、高知県下田港へ入港する際、四万十川の流れにより左方へ圧流されたときの操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が高知県下田港へ入港する際、四万十川の流れにより左方へ圧流されたときの操船を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	