

船舶事故等調査報告書

平成21年5月28日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2008那第26号	
事故等名	プレジャーボート船名なし乗組員死亡	
発生日月時刻	不明(平成20年11月22日11時15分ごろ乗組員を発見)	
発生場所	不明(乗組員の発見場所は、沖縄県うるま市所在の伊計島灯台から真方位219° 4,800m付近)	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年2月19日那覇・地方事故調査官が遺族から口述聴取し、事故 現場付近を検査 原因関係者からの意見聴取:原因関係者死亡のため、意見聴取なし	
事実情報	船種・船名・総トン数 船舶番号 船舶所有者等	
	プレジャーボート 船名なし 1.92m 個人所有	
船種・船名・総トン数 船舶番号(IMO 番号) 船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	乗組員 73歳 免状不詳	
負傷者	死亡1人	
損傷	なし	
事故等の経過	死亡した乗組員は、平成20年11月22日08時30分ごろ、トラックにビニールボートを積んで沖縄県うるま市の自宅を出て、うるま市宮城島にトラックを駐車し、付近海域でビニールボートを海上に浮かべて1人で乗り組んでいたが、11時15分ごろ、ビニールボートが転覆しているとの通報を受けた海上保安部が捜索したところ、うつぶせになって海上に浮いている乗組員が発見された。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 乗組員がレジャー用ビニールボートから落水した可能性があると考えられる。
原因	本事故は、レジャー用ビニールボートに1人で乗っていた乗組員が、落水したため、発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	