

船舶事故等調査報告書

平成21年6月25日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第93号	
事故等名	油送船第八青鷹乗揚	
発生年月日時刻	平成21年2月3日20時05分ごろ	
発生場所	阪神港神戸区 住吉浜大橋直下	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年4月9日神戸・地方事故調査官が海難報告書を入力し、気象・海象資料を収集 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	油送船 第八青鷹 298トン	
船舶番号	136009	
船舶所有者等	有限会社六甲船舶	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 三級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船底が損傷	
事故等の経過	本船は、大豆原油500トンを積載し、船首約2.50m、船尾約3.65m の喫水で静岡県清水港に向けて離棧したが、間もなく、平成21年2月3日20時05分ごろ、住吉浜大橋直下で船底が浅所に乗り揚げた。 当時の気象・海象は平穏で、潮候は低潮時であった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、河口に位置し水深の浅い物揚場から出港する際、水深の確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、夜間、本船が、河口に位置し水深の浅い物揚場から出港する際、水深の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	