

船舶事故等調査報告書

平成21年6月25日

運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第88号	
事故等名	貨物船第四拾八盛栄丸乗揚	
発生年月日時刻	平成21年3月1日12時00分ごろ	
発生場所	阪神港尼崎西宮芦屋区第2区荷揚場	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年4月2日神戸・地方事故調査官が海難報告書を入力し、気象・海象資料を収集 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 第四拾八盛栄丸 492トン	
船舶番号	134181	
船舶所有者等	盛幸海運有限会社	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	船底が損傷	
事故等の経過	本船は、山砂を積載して阪神港尼崎西宮芦屋区第2区に到着し、荷揚場で着岸作業中、平成21年3月1日12時00分ごろ、船底に衝撃を受けた。 当時の気象・海象は平穏であった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	なし あり なし 本船は、荷揚場で着岸する際、水深の確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が荷揚場で着岸する際、水深の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	