

船舶事故等調査報告書

平成21年6月25日
 運輸安全委員会(海事専門部会)議決

事故等番号	2009神第100号	
事故等名	貨物船第一いく丸衝突(棧橋)	
発生年月日時刻	平成21年3月11日08時50分ごろ	
発生場所	阪神港堺泉北区	
事故等調査の経過	調査の概要:平成21年4月20日神戸・地方事故調査官が、海難報告書を入手、4月21日船長から口述聴取 原因関係者からの意見聴取:意見なし	
事実情報		
船種・船名・総トン数	貨物船 第一いく丸 360トン	
船舶番号(IMO 番号)	130972	
船舶所有者等	藤本海運有限会社	
船種・船名・総トン数		
船舶番号(IMO 番号)		
船舶所有者等		
乗組員等に関する情報	船長 五級海技士(航海)	
負傷者	なし	
損傷	本船左舷船首凹損 棧橋に損傷なし	
事故等の経過	本船は、阪神港堺泉北区の三井化学株式会社東3号棧橋に積荷のため着棧作業中、平成21年3月11日08時50分ごろ、同棧橋に衝突した。 当時の気象、晴れ、北西の風、風力4、風速約6m/sであった。	
分析	気象・海象の関与 乗組員等の関与 船体・機関等の関与 判明した事項の解析	あり あり なし 本船は、着棧作業中、強風により、船体が圧流された可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が着棧作業中、強風により、船体が圧流されたため、棧橋に衝突したことにより発生した可能性があると考えられる。	
その他の事項	なし	