

## 船舶事故等調査報告書

平成21年7月30日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2009広第119号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成21年1月28日 17時30分ごろ	
発生場所	広島県福山市阿伏兎瀬戸付近	
事故等調査の経過	平成21年4月20日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 貨物船 <sup>ゆうだい</sup> 雄大丸、199トン 船舶番号、船舶所有者等 133048、有限会社高野海運	
乗組員等に関する情報	船長、五級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底部擦過傷	
事故等の経過	本船は、鋼材約670トンを積載して、阿伏兎瀬戸を航行中、反航船を認め、避けるために左転したところ、平成21年1月28日17時30分ごろ、福山市田島馬場埼沖の浅所に乗り揚げて船底部を擦過した。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、航行中、反航船を避航する際にレーダーを活用するなどして船位の確認を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が航行中、反航船を認めて避航する際、レーダーを活用するなどして船位の確認を適切に行わなかったため、浅所に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	