

## 船舶事故等調査報告書

平成21年7月30日  
運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2008那第23号	
事故等種類	乗揚	
発生日時	平成20年9月13日 07時08分ごろ	
発生場所	鹿児島県龍郷港	
事故等調査の経過	平成20年11月27日、本事故の調査を担当する主管調査官（那覇事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報	船種船名、総トン数 貨物船 第21盛山丸、498トン 船舶番号、船舶所有者等 140109、 渡部港湾海運有限会社	
乗組員等に関する情報	船長、四級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船底に擦過傷	
事故等の経過	本船は、5人が乗り組み、シートパイル約279トンを積載し、龍郷港に着岸作業中、平成20年9月13日07時08分ごろ、浅瀬に接触して船尾に衝撃があり、主機を停止して船体各部を点検したところ、異常を認めず、航行を再開した。	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし なし 本船は、着岸作業中、操船を適切に行わなかった可能性があると考えられる。
原因	本事故は、本船が着岸作業中、操船を適切に行わなかったため、浅瀬に乗り揚げたことにより発生した可能性があると考えられる。	